

## Wartung Ecolift XL, im Schacht

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80320

GTIN:

Preisgruppe: 00

### Beschreibung

Wartung Rückstauhebeanlage Ecolift XL im Schacht

### Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Einsatzteile bis zu einem Materialwert von 20 EUR sind im Wartungsumfang enthalten.
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

### Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein

### Schachtanlagen:

- Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 § 34, BGR 236 sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich.
- Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Wartungsdauer anwesend sein.

### Hinweis:

- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
- Die Wartung ersetzt nicht die regelmäßige Inspektion durch den Auftraggeber.
- Die Abrechnung erfolgt jeweils nach der erbrachten Wartungsleistung.

**Die Rückstauhebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände dürfen nicht größer sein als:**

- ½ Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben
- 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen

Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.

**Nicht enthalten sind Kosten für:**

- Materialaufwendungen über 20 EUR
- Wartezeiten und Gebühren
- Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen (z.B. zusätzlicher Reinigungsaufwand aufgrund extremer Verschmutzungen)

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen  
Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland